

# สำเนาฉบับ



ที่ นก ๗๒๑๐๓/๑๑๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์  
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นก ๓๙๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบอาคาร

เรียน ผู้จัดการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รายงานผลการตรวจสอบป้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับ ป้าย โฆษณา บริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหว่าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งทำการตรวจสอบโดย นายจตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า เลขทะเบียนเลขที่ บ.๐๑๙๓/๒๕๕๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบป้ายดังกล่าวแล้วเห็นว่า อาคารมีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน จึงออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ร.๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม ผดุงศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

กองช่าง

โทร. ๐-๔๒๓๗-๘๒๕๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร. ๐-๔๒๓๗-๘๐๘๕

.....	รับ
.....	พิมพ์
.....	ทำน
.....	ตรวจ



## ใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร      บำยโคตรงเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๑ หลัง โดยบริษัท สยามคูโบตาคอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของอาคาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ ตรอก/ซอย      ถนน      หมู่ที่ ๑๐

ตำบล/แขวง      หนองภัยศุภนย์ อำเภอ      เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด      หนองบัวลำภู

ได้ผ่านการตรวจขออาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร

ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ      นายจตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า บ.๐๑๙๓/๒๕๕๐

สภาพปลอดภัยในการใช้งาน

แล้ว เห็นว่า อาคารนี้มี

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



ตำแหน่ง นายกองตรีการส่วนตำบลหนองภัยศุภนย์

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



### ใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร      ป้ายโครงการเหล็ก จำนวน ๑ หลัง โดยบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของอาคาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๕ ตรอก/ซอย      ถนน      หมู่ที่      ๑๐

ตำบล/แขวง      หมอชั่งวิทยุ      อำเภอ      เมืองหนองบัวลำภู      จังหวัด      หนองบัวลำภู

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร

ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ      นายจักรรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า บ.๐.๑.๙๓/๒๕๕๐      แล้ว เห็นว่า อาคารนี้มี

สภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



ตำแหน่ง นายกองตรีการบริการส่วนตำบลหนองวิทยุ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น